

**I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling vorhanden sein müssen:**

1. 1 Leit- und Zugspindeldrehmaschine (mindestens 150 mm Spitzenhöhe) mit üblichem Zubehör  
**oder** 1 CNC-Drehmaschine mit üblichem Zubehör und Programmieranleitung
2. 1 Zubehör zur konventionellen und CNC-Drehmaschine
- 2.1 1 Dreibackenfutter, mit harten Backen, mit weichen Backen für  
Ø 58 mm, 8 mm tief,  
Ø 37 mm, durchgehend
- 2.2 1 Bohrfutter 1 bis 13 mm
- 2.3 1 Satz Reduzierhülsen, passend zur Drehmaschine
- 2.4 1 Mitlaufende Zentrierspitze
3. 1 Streifen weiches Al- oder Cu-Blech 1 × 50 × 200 mm
4. 1 Kreide
5. 1 Putztuch
6. 1 Handfeger

**II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:**

1. 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock (100–150 mm Backenbreite mit Schutzbacken oder geschliffenen Backen)
2. 1 Anreißprisma für Wellendurchmesser Ø 20–70 mm

**III Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:**

1. 1 Magnetständer mit Messuhr 0–10 mm/Fühlhebelmessgerät
2. 1 Schleifbock (für HSS und HM)
3. 1 Kühlschmierstoff, Reinigungsmittel
4. 1 Rundlaufprüfgerät