

I. Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling vorhanden sein müssen:

- ⊗ 1. 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock (150 mm Backenbreite mit Schutz- und Rohrbacken)
- ⊗ 2. 1 Holzplatte 1000 × 1000 mm × ca. 20 mm

II. Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:

- ⊗ 1. 1 Anreißplatz mit Zubehör
- ⊗ 2. 1 Säulen-/Tischbohrmaschine oder Handbohrmaschine bis Ø 10 mm
- ⊗ 3. 1 Maschinenschraubstock mit Parallelunterlagen
- ⊗ 4. 2 Spannpratze Spannhöhe: 50 mm
- ⊗ 5. 1 Hebelschere (Werkstoffdicke bis 3 mm)
- ⊗ 6. 2 Schnellschraubzwinde Spannweite: ca. 250 mm DIN 5117
- ⊗ 7. 1 Richtplatte
- ⊗ 8. Kühlschmierstoff, Reinigungsmittel

III. Betriebs- und Arbeitsmittel, die für eine Gruppe von 1 bis 5 Prüflingen vorhanden sein müssen:

- ⊗ 1. 1 Gasschmelz-Schweißanlage mit allgemeinem Zubehör zum Hartlöten
- ⊗ 2. 1 Rohrschraubstock bzw. Rohrbacken

IV. Betriebs- und Arbeitsmittel, die für eine Gruppe von 1 bis 10 Prüflingen vorhanden sein müssen:

- ⊗ 1. 1 Wasserbehälter zum Kühlen
- 2. Druckquelle pneumatisch, Anschluss betriebsüblich

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Betriebs- und Arbeitsmittel verwendet werden.