

**Standardbereitstellungsliste für
den Prüfungsbetrieb****Fachpraktiker/-in für Zerspanungsmechanik
Drehmaschinensysteme**

Bei der Aufstellung handelt es sich um eine Gesamtbereitstellungsliste. Der Prüfling hat anhand der bereitgestellten Betriebs- und Arbeitsmittel die auszuwählen, die er zur Bearbeitung der Werkstücke benötigt.

I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling vorhanden sein müssen:

1. 1 Drehmaschine mit mindestens 150 mm Spitzenhöhe (gesteuert oder konventionell) mit üblichem Zubehör
2. Zubehör zur Drehmaschine
- 2.1 1 Dreibackenfutter mit harten Backen
- 2.2 1 Bohrfutter 1–13 mm
- 2.3 1 Satz Reduzierhülsen, passend zur Drehmaschine
- 2.4 1 Mitlaufende Zentrierspitze

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:

1. 1 Anreißplatz
2. Zubehör zum Anreißen
- 2.1 1 Höhenreißer 200 mm
- 2.2 1 Anreißwinkel
- 2.3 1 Anreißprisma
- 2.4 1 Anreißlack oder Vergleichbares
3. 1 Bohrmaschine, zum Reiben geeignet bis 10 mm Bohrerdurchmesser
4. 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock mit Schutzbacken oder geschliffenen Backen 100–150 mm Backenbreite
5. 1 Satz Stirnseitenmitnehmer

III Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:

1. 1 Rundlaufprüfgerät
2. 1 Magnetständer für Messuhr
3. 1 Messuhr/Fühlhebelsmessgerät (Messgenauigkeit 0,01 mm) 0–10 mm

IV Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 10 Prüflinge vorhanden sein müssen:

1. 1 NC- oder CNC-Drehmaschine mit üblichem Zubehör
- 1.1 1 Dreibackenfutter mit harten Backen

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare Betriebs- und Arbeitsmittel verwendet werden.

Die aufgeführten Betriebs- und Arbeitsmittel werden für die Durchführung des Arbeitsauftrags zusätzlich benötigt.

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare Betriebs- und Arbeitsmittel verwendet werden.

I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling vorhanden sein müssen:

1. 1 Weiche Backen für konventionelle Drehmaschine
Ø58 mm – Spanntiefe 14 mm, Durchgang Ø ≥ 40 mm

II Betriebs- und Arbeitsmittel für NC-/CNC-Bearbeitung, die pro NC- oder CNC-Maschine vorhanden sein müssen:

1. 1 Weiche Backen für NC-/CNC-Drehmaschine Ø39 mm – Spanntiefe 12 mm, Durchgang Ø ≥ 25 mm
2. 1 Geprüftes Programm und eingerichtete Werkzeuge für NC-/CNC-Drehteil nach Skizze 1

III NC-/CNC-Drehteil, das für jeden Prüfling vorhanden sein muss:

1. 1 NC-/CNC-Drehteil 39 × 25 EN 10087 11SMn30+C

hergestellt anhand der
Materialbereitstellungsliste
für den Ausbildungsbetrieb,
I, Pos.-Nr. 4,
vorbereitet nach Skizze A,
vorgefertigt nach Skizze 1

