

**Standardbereitstellungsliste für
den Prüfungsbetrieb****Werkzeugmechaniker/-in
Vorrichtungstechnik**

Bei der Aufstellung handelt es sich um eine Gesamtmaterielliste. Der Prüfling hat anhand dieser Liste die Betriebs- und Arbeitsmittel auszuwählen, die er zur Bearbeitung der Werkstücke benötigt.

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare Betriebs- und Arbeitsmittel verwendet werden.

I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling vorhanden sein müssen:

1. 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock (100 bis 150 mm Backenbreite mit Schutzbacken oder geschliffenen Backen)

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 3 Prüflinge vorhanden sein müssen:

1. 1 Anreißplatz
2. Zubehör zum Anreißen
- 2.1 1 Höhenreißer 200 mm
- 2.2 1 Anreißwinkel
- 2.3 1 Anreißprisma
3. 1 Tischbohrmaschine bis 10 mm Bohrleistung inklusive Zubehör
4. 1 Säulenbohrmaschine bis 16 mm Bohrleistung, zum Reiben geeignet
5. Zubehör zur Säulenbohrmaschine
- 5.1 1 Bohrfutter 1 bis 13 mm und Reduzierhülsen für Bohrer bis 16 mm
- 5.2 1 Maschinenschraubstock mit Parallelunterlagen
6. 1 Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit allgemeinem Zubehör, Bearbeitungsgröße $\varnothing 50 \times 200$ mm
7. Zubehör für Drehmaschine
- 7.1 1 Dreibackenfutter und betriebsübliche Spannzangen
- 7.2 1 Mitlaufende Zentrierspitze
- 7.3 1 Bohrfutter 1 bis 13 mm und Reduzierhülsen
8. Drehmeißel: Betriebsübliche Werkzeuge mit Aufnahme
- 8.1 1 Gebogener Drehmeißel DIN 4952
- 8.2 1 Spitzer Drehmeißel DIN 4955
- 8.3 1 Abgesetzter Seitendrehmeißel DIN 4960
9. 1 Universalfräsmaschine mit allgemeinem Zubehör, Maschinenschraubstock mit allgemeinem Unterlagensatz
10. Zubehör für Fräsmaschine
- 10.1 1 Kantentaster oder Zentrikator

III Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:

1. 1 Flachschleifmaschine mit allgemeinem Zubehör, Maschinenschraubstock, Sicherungsblöcke
Abmessungen des zu schleifenden Teils: Flachstahl $70 \times 12 \times \underline{67,5}$
Werkstoff des zu schleifenden Teils: S235JR+C
2. 1 Anreißplatz mit Teilapparat zum direkten Teilen

Nur die angekreuzten Betriebs- und Arbeitsmittel werden für die oben genannte Prüfung zusätzlich benötigt!

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare Betriebs- und Arbeitsmittel verwendet werden.

I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein sollten:

- | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|--------------------|---------|------------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|
| | 1. | Drehmeißel: Betriebsübliche Werkzeuge mit Aufnahme | | | | | | | | |
| ☐ | 1.1 | 1 Stechdrehmeißel | für Einstich breit | mm, | tief | mm | DIN 4961 | | | |
| ☐ | 1.2 | 1 Stechdrehmeißel | für Einstich breit | mm, | tief | mm | DIN 4961 | | | |
| ☐ | 1.3 | 1 Rändelwerkzeug | RAA 0,8 | | | | DIN 82 | | | |
| ☒ | 1.4 | 1 Formdrehmeißel für Gewindefreistich Form B außen, Gewindesteigung | 0,8 mm | 1,25 mm | | | DIN 76 | | | |
| ☐ | 1.5 | 1 Schneideisen mit Schneideisenhalter | | | | | | | | |
| ☒ | 2. | 1 Spannzange | Ø12 | Ø22 | | | | | | |
| | 3. | Fräswerkzeuge | | | | | | | | |
| ☒ | 3.1 | 1 Schaftfräser mit Zentrumschnitt | A 5 N | A 6 N | A 8 N | A 10 N | A 12 N | A 16 N | A 20 N | DIN 844 |
| ☐ | 3.2 | 1 Walzenstirnfräser | 40 × 32 N | | | | | | | DIN 841 |
| | 4. | Zubehör für Fräsmaschine | | | | | | | | |
| ☒ | 4.1 | 1 Paar Unterlagen | Breite | 8 mm, | Spanntiefe | 6 mm | für Pos.-Nrn. 1, 2, 3 | | | |
| ☐ | 4.2 | 1 Unterlage | Breite | mm, | Spanntiefe | mm | für Pos.-Nr. | | | |
| ☐ | 4.3 | 1 Teilapparat mit Dreibackenfutter und Spannhülse oder Spannzange Ø mit Reitstock | | | | | | | | |
| ☐ | 5. | 1 Elektroschreiber oder Vergleichbares | | | | | | | | |

Richtzeiten für die Maschinenbearbeitung:

Drehen	ca. 50 min
Fräsen	ca. 60 min
Schleifen	ca. 25 min