

Bei der Aufstellung handelt es sich um eine Gesamtmaterielliste. Der Prüfling hat anhand dieser Liste die Betriebs- und Arbeitsmittel auszuwählen, die er zur Bearbeitung der Werkstücke benötigt.

I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling vorhanden sein müssen:

- ⊗ 1. 1 Fräsmaschine zum Senkrechtfräsen mit üblichem Zubehör **oder**
CNC-Fräsmaschine mit üblichem Zubehör und Programmieranleitung
- ⊗ 1.1 1 Kantentaster 10 × 10 **oder** 3D-Taster
- ⊗ 1.2 1 Maschinenschraubstock (für konventionelle Fertigung schwenkbar, auf Drehplatte) mit Parallelunterlagen
- ⊗ 2. 1 Putztuch
- ⊗ 3. 1 Handfeger

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 3 Prüflinge vorhanden sein müssen:

- ⊗ 1. 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock (100–150 mm Backenbreite mit Schutzbacken oder geschliffenen Backen)

III Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel, die für 1 bis 3 Prüflinge vorhanden sein müssen:

- ⊗ 1. 1 Messuhr 0–10 mm mit Magnetständer
- ⊗ 2. 1 Kühlschmierstoff, Reinigungsmittel

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Betriebs- und Arbeitsmittel verwendet werden.