

Standardbereitstellungsliste für den Prüfungsbetrieb

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in

Für die oben genannte Prüfung werden nur die Betriebs- und Arbeitsmittel, Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsstoffe benötigt, die angekreuzt bzw. in deren Kästchen Zahlen eingetragen sind!

I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- ☒ 1 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock (100 bis 150 mm Backenbreite mit Schutzbacken oder geschliffenen Backen)

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:

- ☒ 1 1 Anreißplatz
- ☒ 2 Zubehör zum Anreißen
- ☒ 3 1 Höhenreißer 300 mm (Noniusteilung mindestens 0,1 mm)
- ☒ 4 1 Anreißwinkel
- ☐ 5 1 Anreißprisma
- ☒ 6 Anreißlack oder Vergleichbares
- ☒ 7 1 Tischbohrmaschine bis Ø13 mm
- ☒ 8 Zubehör zur Tischbohrmaschine
- ☒ 9 1 Bohrfutter Ø1 bis 13 mm
- ☒ 10 1 Maschinenschraubstock mit Parallelunterlagen und Holzunterlage
- ☒ 11 2 Spannpratze
- ☒ 12 1 Polierstock (Tasso)
- ☐ 13 1 Trichterhorn Schlichtkugel
- ☒ 14 1 Rohrstange
- ☐ 15 1 Stangenzirkel bis Radius 400 mm
- ☒ 16 1 Bördeleisen R50
- ☒ 17 1 Umschlageisen 100 mm breit
- ☒ 18 1 Richtplatte
- ☒ 19 Kühlschmierstoff, Reinigungsmittel
- ☐ 20 1 Gasbrenner oder Warmluftföhn zum Formen von Kunststoffen
- ☒ 21 1 Spiritus
- ☐ 22 1 Biegedorn Ø65 mm, 350 mm lang
- ☐ 23 1 Schweißprisma R10

III Betriebs- und Arbeitsmittel, die für eine Gruppe von X Prüflingen vorhanden sein müssen:

x

- ☒ 1 1 Tischständerbohrmaschine mit Bohrfutter bis 12 mm
- ☐ 2 1 Wolframschutzgasschweißanlage mit allgemeinem Zubehör
- ☒ 3 1 MAG-Schutzgasschweißanlage
- ☒ 4 1 Prüfplatz Elektrik mit 12-V-Spannungsversorgung und Messgeräten
- ☒ 5 1 Montageplatz Elektrik mit 12-V-Spannungsversorgung und Messgeräten
- ☒ 6 1 Punktschweißmaschine (Werkstoffdicke bis 2 mm)
- ☒ 7 1 Handhebelblechschere (Werkstoffdicke bis 3 mm)
- ☒ 8 1 Schwenkbiegemaschine (Werkstoffdicke bis 3,5 mm Alu)
- ☐ 9 1 Rundmaschine (Werkstoffdicke 2 mm, Rollendurchmesser 60 mm)
- ☐ 10 1 Sickenmaschine mit allgemeiner Ausrüstung
- ☒ 11 1 Handbohrmaschine bis Ø10 mm
- ☐ 12 1 Handkraftformer mit Streck- und Stauchwerkzeug
- ☒ 13 1 Schleifbock

Hinweis:

Vom örtlichen Prüfungsausschuss sind die Betriebsmittel für die Beleuchtungsanlage nach dem dargestellten Stromlaufplan funktionsfähig vorzubereiten.

Arbeitsmittel/Hilfsmittel:

- Geeignetes System oder geeigneter Prüfträger
- Verkabelung (mehrfach verwendbar)
- Prüfplatz Elektrik mit 12-V-Spannungsversorgung (Klemmen 15, 30 und 31)
- Verbrauchsmaterial (Sicherungen, Glühlampen usw.)
- Werkzeuge/Hilfsmittel
- Mess- und Prüfmittel

