

Standardbereitstellungsliste für den Prüfungsbetrieb

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in

Für die oben genannte Prüfung werden nur die Betriebs- und Arbeitsmittel und Hilfsstoffe benötigt, die angekreuzt bzw. in deren Kästchen Zahlen eingetragen sind!

I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- ☒ 1 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock (100 bis 150 mm Backenbreite mit Schutzbacken oder geschliffenen Backen)

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:

- ☒ 1 1 Anreißplatz
☒ 2 Zubehör zum Anreißen
☒ 3 1 Höhenreißer 300 mm (Noniusteilung mindestens 0,1 mm)
☒ 4 1 Anreißwinkel
☐ 5 1 Anreißprisma
☒ 6 Anreißlack oder Vergleichbares
☒ 7 1 Tischbohrmaschine bis Ø 13 mm
☒ 8 Zubehör zur Tischbohrmaschine
☒ 9 1 Bohrfutter Ø 1 bis 13 mm
☒ 10 1 Maschinenschraubstock mit Parallelunterlagen und Holzunterlage
☒ 11 2 Spannpratzen
☒ 12 1 Polierstock (Tasso)
☐ 13 1 Trichterhorn
☒ 14 1 Rohrstange
☐ 15 1 Stangenzirkel bis Radius 400 mm
☒ 16 1 Bördelleisen R50
☒ 17 1 Umschlageisen 100 mm breit
☒ 18 1 Richtplatte
☒ 19 Kühlschmierstoff, Reinigungsmittel
☒ 20 Spiritus
☐ 21 1 Gasbrenner oder Warmluftföhn zum Formen von Kunststoffen
☐ 22 1 Schweißprisma
☐ 23 1 Biegedorn Ø 65 mm, 350 mm lang
☐ 24 1 Kugelfaust R10
☒ 25 1 Vielfachmessgerät

III Betriebs- und Arbeitsmittel, die für eine Gruppe von X Prüflingen vorhanden sein müssen:

X

- ☐ 1 1 Gasschmelzschweißanlage mit allgemeinem Zubehör und Hartlöteinrichtung
☐ 2 1 Wolframschutzgasschweißanlage mit allgemeinem Zubehör
☒ 3 1 MAG-Schutzgasschweißanlage
☐ 4 1 MIG-Schutzgasschweißanlage für CuSi3
☐ 5 1 MIG-Schutzgasschweißanlage für Alu
☒ 6 1 Punktschweißmaschine (Werkstoffdicke bis 2 mm)
☒ 7 1 Handhebelblechschere (Werkstoffdicke bis 3 mm)
☒ 8 1 Schwenkbiegemaschine (Werkstoffdicke bis 2,5 mm)
☒ 9 1 Rundmaschine (Werkstoffdicke 2 mm, Rollendurchmesser 60 mm)
☒ 10 1 Sickenmaschine mit allgemeiner Ausrüstung
☒ 11 1 Handbohrmaschine bis Ø 10 mm
☐ 12 1 Handkraftformer mit Steck- und Strauchwerkzeug
☒ 13 1 Schleifbock
☐ 14 1 Klebearbeitsplatz

IV Arbeits- und Hilfsmittel

Hinweis:

Vom örtlichen Prüfungsausschuss sind die Betriebsmittel für die Beleuchtungsanlage nach dem dargestellten Stromlaufplan funktionsfähig vorzubereiten.

- Geeignetes System oder geeigneter Prüfträger
- Verkabelung (mehrfach verwendbar)
- Prüfplatz Elektrik mit 12-V-Spannungsversorgung (Klemmen 30 und 31)
- Verbrauchsmaterial (Sicherungen, Glühlampen usw.)
- Werkzeuge/Hilfsmittel
- Mess- und Prüfmittel

