

**Standardbereitstellungsliste für
den Prüfungsbetrieb**
Positionieren von Maschinenelementen

Maschinen- und Anlagenführer/-in
Metall- und Kunststofftechnik
(PAL-Baugruppe)

Nur die angekreuzten Betriebs- und Arbeitsmittel werden für die oben genannte Prüfung benötigt!

I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling vorhanden sein müssen:

- ☒ 1 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock (100 bis 150 mm Backenbreite mit Schutzbacken)
- ☐ 2 1 Warmgasschweißgerät mit Zieh-, Heft- und Runddüse

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:

- ☒ 1 1 Tischbohrmaschine oder Ständerbohrmaschine bis 16 mm Bohrleistung mit Maschinenschraubstock und allgemeinem Zubehör
- ☒ 2 1 Anreißplatte mit Höhenreißer, Anreißwinkel und allgemeinem Zubehör
- ☐ 3 1 Schleifbock
- ☐ 4 1 Gehrungssäge
- ☒ 5 1 Richtplatte
- ☒ 6 Kùhlschmierstoff, Reinigungsmittel, Schneidöl

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel mit für die Anwendung ausreichenden Eigenschaften verwendet werden.