

Bei der Aufstellung handelt es sich um eine Gesamtmaterialliste. Der Prüfling hat anhand dieser Liste die Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel auszuwählen, die er zur Bearbeitung der Werkstücke benötigt.

**I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling vorhanden sein müssen:**

- 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock (150 mm Backenbreite mit Schutz- und Rohrbacken)

**II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:**

- 1 Anreißplatz
- 2 Zubehör zum Anreißen
  - 2.1 1 Parallelreißer
  - 2.2 1 Anreißwinkel
  - 2.3 1 Anreißprisma
  - 2.4 Anreißlack oder Vergleichbares
- 3 1 Säulenbohrmaschine bis Bohrerdurchmesser 30 mm
- 4 Zubehör zur Säulenbohrmaschine
  - 4.1 1 Bohrfutter 1 bis 13 mm und Reduzierhülsen für Bohrer bis 30 mm
  - 4.2 1 Maschinenschraubstock mit Parallelunterlagen
  - 4.3 2 Spannpratze ca. 50 mm Spannhöhe
- 5 Hebelschere (Werkstoffdicke bis 3 mm)
- 6 Amboss mit Runddorn
- 7 2 Schnellschraubzwinde ca. 400 mm Spannweite DIN 5117
- 8 Richtplatte
- 9 Kühlschmierstoff, Reinigungsmittel
- 10 1 Rohrschraubstock

**III Betriebs- und Arbeitsmittel, die für eine Gruppe von X Prüflingen vorhanden sein müssen:**

X

- |     |   |
|-----|---|
| 1-2 | 1. 1 WIG-Schweißanlage mit allgemeinem Zubehör, alternativ<br>1 Gasschmelz-Schweißanlage mit allgemeinem Zubehör    |
| 1-2 | 2. 1 MAG-Schweißanlage mit allgemeinem Zubehör, alternativ<br>1 Lichtbogenhandschweißanlage mit allgemeinem Zubehör |
| 1-5 | 3. 1 Brennschneidanlage, Kreisschnitt ab Ø 30 mm (Werkstoffdicke 3–10 mm)   |
| 1-5 | 4. 1 Schwenkbiegemaschine bis 3 mm Werkstoffdicke   |
| 1-5 | 5. 1 Rundbiegemaschine (Werkstoffdicke bis 3 mm)  |
| 1-5 | 6. 1 Elektrische Handstichsäge (Werkstoffdicke bis 3 mm)  |
| 1-5 | 7. 1 Schleifbock  |
| 1-5 | 8. 1 Winkelschleifer           Scheibe ca. Ø 115 mm   |
| 1-2 | 9. 1 Handschleifer           Schleifkörper Ø 30 mm  |
| 1-5 | 10. 1 Wasserbehälter zum Kühlen   |
| 1-5 | 11. 1 Bügel-, Kreis- oder Bandsäge (betriebsüblich)   |
| 1-5 | 12. 1 Gewindeschneidmaschine (betriebsüblich)   |

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Betriebs- und Arbeitsmittel verwendet werden.

**Bereitstellungsliste für den Prüfungsbetrieb**  
Variable Bereitstellungsliste

**Anlagenmechaniker/-in**  
Anlagenbau, Instandhaltung,  
Rohrsystemtechnik

**Nur die angekreuzten Betriebs- und Arbeitsmittel werden für die oben genannte Prüfung zusätzlich benötigt!**

**I Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:**

- 1. 1 Biegedorn
- 2. 1 Biegehilfsrohr (Aufsteckrohr)

Anstelle der aufgeführten Positionen können vergleichbare betriebsübliche Betriebs- und Arbeitsmittel verwendet werden.